



TDK Corporation

## DPX165850DT-8040A3

Numéro d'article:	DPX165850DT-8040A3
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit	RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD
Feuilles de données:	<a href="#">DPX165850DT-8040A3.pdf</a>
Statut RoHS	Sans plomb / Conforme RoHS
Etat du stock	240643 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**DEMANDE DE DEVIS**

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

### Spécifications de DPX165850DT-8040A3

NUMÉRO D'ARTICLE	DPX165850DT-8040A3
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	240643 pcs
FICHE TECHNIQUE	<a href="#">DPX165850DT-8040A3.pdf</a>
SÉRIES	*
EMBALLAGE	Cut Tape (CT)
PACKAGE / BOÎTE	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
AUTRES NOMS	445-175618-1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Diplexor 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

### Tags associés

TDK Corporation DPX165850DT-8040A3	Distributeur DPX165850DT-8040A3	DPX165850DT-8040A3 Fournisseur
Prix DPX165850DT-8040A3	DPX165850DT-8040A3 Photos	Image DPX165850DT-8040A3
DPX165850DT-8040A3 PDF Fiche technique	DPX165850DT-8040A3 Télécharger la fiche technique	DPX165850DT-8040A3 Fiche technique
Action DPX165850DT-8040A3	Acheter DPX165850DT-8040A3	Acheter TDK Corporation DPX165850DT-8040A3
TDK Corporation DPX165850DT-8040A3	TDK Corporation Fournisseur	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation DPX165850DT-8040A3		

### Produits connexes

<p><b>DPX165850DT-8132A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD En stock: 103713 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>DPX165850DT-8117A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0603 En stock: 327478 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>DPX162690DT-8022B2</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 832MHZ/2.2GHZ 0603 En stock: 71999 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>DPX165850DT-8017A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 En stock: 349299 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>DPX165950DT-8026A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 En stock: 350662 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>DPX162500DT-8014A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 En stock: 219712 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>DPX165950DT-8018A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 En stock: 113685 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>DPX165850DT-8032A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD En stock: 290871 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>DPX165850DT-8033B1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD En stock: 56870 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>DPX165900DT-8125A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603 En stock: 93010 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>DPX165900DT-8025A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 En stock: 123796 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>DPX162500DT-8128A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD En stock: 306294 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>

